





555


□ □ □ □ □ □







 $\times 2$

 $\times 2$

 $\times 2$

 $\times 1$

 $\times 2$

□ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

6

000000	
00000000000000000000	

□ □ □ □ □


□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □



□ □ □ 100 □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--




[illegible][illegible][illegible]

✱ □





□ □ □ □ □ □ □ □


[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ - M □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ - M □ □ □ □ □

[illegible]

[illegible]

銅製品メンテナンス及び注意点

銅イブシ品の注意点

弊社の銅製品は、風合いを出すために必ずイブシ処理（変色）をしております。

イブシは塗装と違いまして薬品によって変色させておりますので表面にしか付きません。

テープやシールなどを品物の表面に貼って剥がすとイブシも一緒に剥がれてしまいますので十分注意して下さい。

ですので、不用意にテープやシールを品物に貼らないで下さい。

銅の変色・メンテナンスについて

変色は酸化被膜をつくり表面を長持ちさせる過程です。

変色の段階は、赤茶色（淡目）→こげ茶色（濃目）→何十年か経ちますと緑青へと変色します。

お買い求め頂きましてから 1～2 年間は均一に変色せずにムラになることがあります。

それは、変色を防ぐ為クリアラッカーを塗って出荷しておりますが、クリアーが劣化した部分から変色しますのでムラになったりします。

そのまま何年間たちますと全体が均一になりますが気になる様でしたら、スチールウールや台所用スポンジの緑色の部分で変色した部分を軽くこすり全体にならして頂きますと、ムラは無くなります。

尚、強くこすりますと地の色が出てしまいますので必ず軽く円を描く様にして下さい